POSTUP OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ (ND)

Pro objednání ND je potřeba v přiloženém formuláři uvést:

1. Typ stroje, výrobní číslo stroje (viz. výrobní štítek stroje).
2. Evidenční číslo návodu, nebo katalogu součástí příslušného stroje.
3. Číslo pozice (viz. katalog náhradních dílů)
4. Popis – název součásti, rozměr, norma (viz. katalog náhradních dílů)
5. Objednací znak (viz. katalog náhradních dílů)
6. Požadovaný počet kusů
7. V případě nejasností přiložte foto požadovaného ND

Příklad č.1

Stroj: MORI-SAY8/32 S _výrobní číslo: 221133 – 0132_evidenční číslo návodu: 114

pozice	popis	Objednací znak	ks
2075	**Upínací palec**	**R221132-2075C1**	**1**

Příklad č.2

Stroj: MORI-SAY632 AC_výrobní číslo: V632A0712_evidenční číslo návodu: 102/6

pozice	popis	Objednací znak	ks
2075	**Upínací palec**	**R140A2075C1**	**1**

Příklad č.3

Stroj: MORI-SAY TMZ642CNC_výrobní číslo: V642A0120_evidenční číslo návodu: 113/2

pozice	popis	Objednací znak	ks
2057	**Upínací palec**	**R642A2057C1**	**1**